



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๘๐๔๐๓/ ๑๕๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานโครงการซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ตามด้วย คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ที่ ๒๗ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

ด้วยกองช่างเป็นผู้ควบคุมงานโครงการซ่อมแซม พังกันแม่ น้ำชีท่าหินปูน บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๓ ซ่อมแซมดินสไลด์จากน้ำรั่วซึม สถานีสูบน้ำท่าหินปูน และ ขุดวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๙ ข้าพเจ้านายครรชิต มิตรสันเทียะ วิศวกรโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ขอส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมแซม พังกันแม่ น้ำชีท่าหินปูน ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำท่าหินปูน และ ขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ เพื่อเผยแพร่การดำเนินการของโครงการลงทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์อย่างทั่วถึงไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายครรชิต มิตรสันเทียะ)

วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น/คำสั่งปลัด อบต.หนองบัวบาน

เห็นชอบ/โปรดพิจารณาในลักษณะ

ตามเสนอ

ความเห็น/คำสั่งนายก อบต.หนองบัวบาน

เห็นด้วย/เห็นชอบ

แก้ของ

(นางศุภรัตน์ มิลินคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุขุม สิ้นสายอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์  
อบต.หนองบัวบาน



รายงานการซ่อมแซม พนังกั้นแม่น้ำชีทำหินปูน เนื่องจากน้ำกัดเซาะทำให้เกิดดินสไลด์เป็นวงกว้าง  
ทำให้เส้นทางสัญจรลำบากเสี่ยงเกิดอันตราย จึงได้ดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบต.หนองบัวบาน



รายงานการซ่อมแซม สถานีสูบน้ำทำดินก็ เนื่องจากเกิดน้ำรั่วซึม  
จึงทำให้เกิดดินสไลด์เสี่ยงเกิดอันตราย จึงได้ดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อย



รายงานโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่9

เนื่องจากน้ำกัดเซาะจึงทำให้เส้นทางสัญจรลำบาก จึงได้ดำเนินการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว